

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК**  
**Перчатки для защиты от повышенных температур и огня**

**CA515R - CA615K - TC716 - TIG15K - FC115 - GFA115K -  
 TER250 - TER300 - TERK400 - TERK500**

**Инструкция по применению**

Назначение. Перчатки предназначены для защиты от механических рисков, от повышенных температур и огня, в том числе от контактного и конвективного тепла, теплового излучения, искр, брызг и выплесков расплавленного металла, открытого пламени.


Описание. Название моделей, артикулы и материал перчаток указаны в таблице.


Модель	Артикулы	Размер, дюйм	Длина, см	Материал
CA515R	CA515R10	10	35	Спилкок; подкладка: ладонная часть-ватин, манжета - х/б ткань
CA615K	CA615K10	10	35	
TC716	TC71609, TC71610, TC71611	09, 10, 11	35	Спилкок
TIG15K	TIG15K08, TIG15K09, TIG15K10	08, 09, 10	35	Кисть-натур.кожа, манжета- спилкок
FC115	FC11510	10	35	Ладонь-кожа, манжета и обратная сторона кисти - спилкок
GFA115K	GFA115K10	10	35	Кисть - кожа, манжета - спилкок
TER250	TER25010	10	40	Спилкок; подкладка: ладонная часть- шерсть, манжета – х/б ткань
TER300	TER30009, TER30010	09, 10	40	Спилкок; подкладка– х/б ткань
TERK400	TERK40010	10	40	Спилкок/ Kevlar Preox®; подкладка- шерсть
TERK500	TERK500	б/р	36	Арамидная ткань; подкладка - х/б

Выбор размера. Размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, замеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры (кроме TERK500).

Защитные свойства. Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 407:2020 «Перчатки защитные и другие средства защиты рук от рисков воздействия тепла (нагрев и/или огонь)». На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены для ладони новой перчатки (стандарт EN388) и по всей перчатке, включая все слои (стандарт EN407). Они следуют от низкого уровня эффективности (уровень 1 или A) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они

предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д.

	<b>A</b> – Стойкость к истиранию (0÷4) <b>B</b> – Сопротивление порезу (0÷5) <b>C</b> – Сопротивление раздиру (0÷4) <b>D</b> – Стойкость к истиранию (0÷4) <b>Y</b> – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F)
	<b>Внимание!</b> Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень $\geq 1$ ), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.

	<b>E</b> – Поведение при горении/стойкость к воспламенению (0÷4) <b>F</b> – Контактное тепло/теплота (0÷4) <b>G</b> – Конвективное тепло/теплота (0÷4) <b>H</b> – Теплота излучения (0÷4) <b>I</b> – Небольшие брызги расплавленного металла* (0÷4) <b>J</b> – Большое количество расплавленного металла* (0÷4)
	<b>Внимание!</b> Если стойкость к воспламенению <3 или X: не использовать для прямого контакта с открытым пламенем. Контактная теплота - устойчивость перчатки к повреждениям при прямом контакте с деталями, нагретыми до 100°C, 250°C, 350°C или 500°C. *- относится лишь к расплавленному железу.

**Ограничения в применении.** Не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Если перчатки используются при дуговой сварке: необходимо знать, что перчатки не обеспечивают защиты от электрического удара, который может быть вызван при работе под напряжением или из-за неисправности оборудования. Электрическое сопротивление снижается, следовательно, увеличивается уровень риска, если перчатки будут влажными, грязными или пропитанными потом. Данные перчатки не содержат субстанций, вызывающих раковые заболевания или токсические отравления. Контакт с кожей может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей, в таком случае необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. При необходимости их нужно заменить.

**Уход.** Для данных типов перчаток не существует особых инструкций по уходу.

**Хранение.** Перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от замерзания и воздействия света. Срок хранения (годности) – 7 лет от даты производства.

**Срок эксплуатации.** Данное изделие должно обеспечивать необходимую защиту в течение 2 лет с момента первого применения при условии надлежащего технического ухода и хранения.

**Гарантийный срок.** 6 месяцев.

**Требования по утилизации.** Утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



**Производитель:** "Delta Plus Group" - ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция.

**Поставщик:** ООО «Дельта Плюс С.Е.И.», Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3

**http://delta.plus**

**Страна происхождения:** указана на изделии и упаковке

**Дата производства:** указана на изделии и упаковке